

17 水防施設

(1) 各施設の状態（劣化状況調査の結果）

No.	施設 番号	地区	施設(建物)名称	運営形態	延床面積(m ²)	建築年度	構造	将来の方針	劣化状況調査の結果								調査 実施予定	所管課	
									①屋上・屋根	②外壁	③内部仕上げ	④受変電設備	⑤その他 電気設備	⑥空調設備	⑦その他 機械設備	健全度			調査日
1	370	浦佐	天王町水防倉庫	直営	142.40	S57	LS	存続	B	B	B	B	B	B	B	70	R2.11.30		建設課

※1施設内に別棟の建物が複数ある場合は、「建築年度」「構造」「劣化状況調査の結果」は代表的な建物について記載している

■将来の方針の特記事項

積極的な長寿命化は行わず、格納庫としての機能が確保できる程度の維持管理を行う。

