

## 15 公園

### (1) 各施設の状態（劣化状況調査の結果）

No.	施設番号	地区	施設(建物)名称	運営形態	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度	構造	将来の方針	劣化状況調査の結果								調査実施予定	所管課		
									①屋上・屋根	②外壁	③内部仕上げ	④受変電設備	⑤その他電気設備	⑥空調設備	⑦その他機械設備	健全度			調査日	
1	529	塩沢	塩沢交流広場	直営	259	H3	木造	存続												都市計画課
			(野外ステージ)	直営	57	H3	木造	存続	C	C	B	-	B	-	-	46	R2.10.22			
			(牧之茶屋)	直営	202	H3	木造	その他	A	A	B	-	B	B	B	88	R2.10.22			

※1施設内に別棟の建物が複数ある場合は、「建築年度」「構造」「劣化状況調査の結果」は代表的な建物について記載している

ただし、劣化状況調査を建物別に行った場合には、建物名を（ ）表記し複数行に分けて記載している

#### ■将来の方針の特記事項

- ・野外ステージ 施設の状態や使用状況を勘案し、必要な改修を行いながら維持する。
- ・牧之茶屋 所期の目的に合った使用実態がなくなりつつあるため、トイレのみ改修して廃止する。

(2) 対策の内容と実施時期・費用

施設 番号	施設名称	将来の方針	対策			中期【R3～R8(2021～2026)年】の実施内容及び概算費用							長期前半【R9～R18(2027～2036)年】の実施内容及び概算費用										長期後半【R19～R28(2037～2046)年】の実施内容及び概算費用										費用合計 (千円)	
			中期	長期 前半	長期 後半	2021	2022	2023	2024	2025	2026	概算費用 (千円)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	概算費用 (千円)	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		2046
529	塩沢交流広場（野外ス テージ）	存続	改修							屋根屋上、 外壁、電灯	1,881											0											0	1,881
529	塩沢交流広場（牧之茶 屋）	その他 （用途変更）	除却							牧之茶屋 除却、トイ レ改築	83,000											0										0	83,000	