

# 魚沼・南魚沼(大和)地区

# 魚沼・南魚沼地区浸水実績図

この浸水実績図は、平成25年7月末の梅雨前線豪雨および9月の台風18号を対象に、新潟県が実施した洪水痕跡調査や市町村が実施した水害統計調査の情報を基に、新潟県土木部が平成31年3月時点で把握している浸水被害をとりまとめたものです。  
今後とも引き続き情報収集に努め、より精度を高めていく予定です。  
流域の皆様には、過去に浸水した地域を知っていただくことにより、緊急時の水防活動や避難等に役立てていただきたくお願いします。  
なお、浸水の区域は、雨の降り方や土地の形状の変化などにより、変わることがあります。


浸水実績図の基図は、国土地理院数値地図1:25,000を複製使用しています。地域によっては新旧の市町村名が混在しています。

新潟県土木部河川管理課

問い合わせ先 新潟県土木部河川管理課企画調査係 電話(025)280-5412

○ 平成25年7月29日～8月2日浸水区域  
○ 平成25年9月14日～9月17日浸水区域  
× 破堤箇所

0 500 1000 1500 2000m  
S=1:25,000



南魚沼(六日町・塩沢)地区

