

長岡・小千谷・魚沼地区浸水実績図

この浸水実績図は、平成29年7月の梅雨前線豪雨および10月の台風21号を対象に、新潟県が実施した洪水痕跡調査や市町村が実施した水害統計調査の情報を基に、新潟県土木部が平成31年3月時点で把握している浸水被害をとりまとめたものです。
今後とも引き続き情報収集に努め、より精度を高めていく予定です。
流域の皆様には、過去に浸水した地域を知っていただくことにより、緊急時の水防活動や避難等に役立てていただきたくお願いします。
なお、浸水の区域は、雨の降り方や土地の形状の変化などにより、変わることがあります。



浸水実績図の基図は、国土地理院数値地図1:25,000を複製使用しています。地域によっては新旧の市町村名が混在しています。

新潟県土木部河川管理課

問い合わせ先 新潟県土木部河川管理課企画調査係 電話(025)280-5412

○	平成29年6月30日～7月4日浸水区域
○	平成29年7月14日～7月19日浸水区域
×	破堤箇所
○	平成29年10月22日～10月23日浸水区域

0 500 1000 1500 2000m
S=1/25,000



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平30情復、第1480号)