

## 7 医療施設

### (1) 各施設の状態（劣化状況調査の結果）

No.	施設番号	地区	施設(建物)名称	運営形態	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度	構造	将来の方針	劣化状況調査の結果								調査実施予定	所管課	
									①屋上・屋根	②外壁	③内部仕上げ	④受変電設備	⑤その他電気設備	⑥空調設備	⑦その他機械設備	健全度			調査日
1	61	城内	城内診療所	直営	2,058.00	S53	RC	その他	A	B	C	C	C	C	C	64	R2.11.1		城内診療所
2	62	中之島	中之島診療所	指定管理	718.00	H17	木造	存続								0	未	R3.10	保健課

※1施設内に別棟の建物が複数ある場合は、「建築年度」「構造」「劣化状況調査の結果」は代表的な建物について記載している

#### ■将来の方針の特記事項

城内診療所は、医療のまちづくり検討委員会の提言を加味し、病院事業会計への編入(サテライト化)や廃止などを含めて施設のあり方を検討する。

(2) 対策の内容と実施時期・費用

施設 番号	施設名称	将来の方針	対策			中期【R3～R8(2021～2026)年】の実施内容及び概算費用							長期前半【R9～R18(2027～2036)年】の実施内容及び概算費用										長期後半【R19～R28(2037～2046)年】の実施内容及び概算費用										費用合計 (千円)		
			中期	長期 前半	長期 後半	2021	2022	2023	2024	2025	2026	概算費用 (千円)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	概算費用 (千円)	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		2046	概算費用 (千円)
61	城内診療所	その他 (方針検討)	方針 検討							0											0													0	0
62	中之島診療所	存続	改修	改修					屋根屋上、 外壁	給排水	29,925	住宅空調	住宅屋根 屋上、外壁								10,449													0	40,374