

## 8 齋場

### (1) 各施設の状態（劣化状況調査の結果）

No.	施設番号	地区	施設(建物)名称	運営形態	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度	構造	将来の方針	劣化状況調査の結果								調査実施予定	所管課	
									①屋上・屋根	②外壁	③内部仕上げ	④受変電設備	⑤その他電気設備	⑥空調設備	⑦その他機械設備	健全度			調査日
1	68	塩沢	齋場	指定管理	1,674.11	H23	RC	存続	A	A	A	A	A	A	A	100	R2.11.26		環境交通課

※1施設内に別棟の建物が複数ある場合は、「建築年度」「構造」「劣化状況調査の結果」は代表的な建物について記載している

#### ■将来の方針の特記事項

安定的に運営できるよう、計画的に施設設備の更新、改修を行い長寿命化を図る。

